



| | | |
|---|--|---|
|  UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH |  Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho |
| | BLUSÃO DE RASPA | |
| | <i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br</i> | |
| Código: POP-EPI-18 | Revisão: 02 | Página 1 de 3. |

1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Blusão de segurança confeccionado em raspa com fechamento em velcro.

2. APROVADO PARA:

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Restrições/Limitações: EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;
2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;
3. Você é responsável por seu equipamento;
4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.





4. IMPORTANTE

- Os Equipamentos de Proteção Individual NÃO devem substituir procedimentos de segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
- b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
- c) para atender a situações de emergência.

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI

| | | |
|--|---|---|
|  Universidade Federal de Viçosa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA |  Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho |
| | SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH | |
| | BLUSÃO DE RASPA | |
| <i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br</i> | | |
| Código: POP-EPI-18 | Revisão: 02 | Página 2 de 3. |

adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

- Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO:

- Este blusão deve ser utilizado em atividades que envolvam risco de respingo de materiais em fusão, operação de solda e agentes cortantes ou escoriantes;
- É necessário certificar-se que as mãos, corpo e o blusão estejam limpos e secos antes da utilização;
- O blusão que estiver impregnado com óleo, graxas, produtos químicos e outros materiais não deve ser utilizado;

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

- Ao término das atividades a que se destinou, o blusão deve ser guardado em local seco, distante de qualquer tipo de umidade ou calor excessivo;
- É de extrema importância o acondicionamento correto do blusão, evitando sempre que o mesmo fique impregnado de substâncias agressivas ou livremente exposto a chuvas fortes e constantes;
- Deve-se respeitar também as especificações de manuseio e validade do equipamento, estipuladas pelo fabricante;
- Não lavar;
- Se molhar, não secar em calor excessivo.



7. PERIODICIDADE DE TROCA:

- Deverá ser substituída quando apresentar rasgo ou qualquer tipo de dano que possa prejudicar a proteção do usuário, como a perda de elasticidade.

8. VIDA ÚTIL:

- Varia de acordo com as condições de uso e higiene.

9. INSPEÇÃO:

| | | |
|---|--|---|
|  Universidade Federal de Viçosa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA |  Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho |
| | SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH | |
| | BLUSÃO DE RASPA | |
| Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurançadotrabalho@ufv.br – site: www.segurançadotrabalho.ufv.br | | |
| Código: POP-EPI-18 | Revisão: 02 | Página 3 de 3. |

- Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual, a fim de verificar a existência de dano que o torne impróprio para o uso. Caso isso ocorra, solicite a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.

CONTROLE DE REVISÕES

| Rev. Nº | Data | Descrição da(s) Alteração(ões) |
|-----------|------------|---|
| 00 | Março 2014 | Emissão inicial do documento. |
| 01 | Março 2019 | Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4. |
| 02 | Março 2021 | Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4. |